

Gdynia, dnia 25 maja 2016 r.

Pan
Marek Szymankiewicz
Sekretarz
Państwowa Komisja Badania
Wypadków Morskich
Ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 maja 2016 r. Gdyńskie Centrum Sportu uprzejmie informuje, że zgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich zastosowało się do wytycznych i zaleceń.

Poszerzono opracowanie dotyczące zadań i obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zatytułowanego „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - przystań żeglarska „Marina Gdynia” wraz z obiektami na jej terenie”, o procedury postępowania w przypadku pożaru na jednostce niezacumowanej znajdującej się na akwenu Mariny z dala od miejsc przeznaczonych do cumowania.

Zakupiono i umieszczono na falochronie wschodnim i falochronie południowym, w miejscach równoodległych od nasady i głowicy falochronu, przewoźne agregaty proszkowe typu AP25z-ABC dla zapewnienia możliwości gaszenia pożaru na jachcie zacumowanym przy falochronie lub znajdującym się w jego pobliżu.

Trwają rozmowy z Urzędem Morskim właścicielem falochronów dotyczące możliwości doprowadzenia sieci wodociągowej przeciwpożarowej na obydwie falochrony.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Kierownikiem Działu Obiektów Nadmorskich p. Sylwią Mathea Chwalczewską tel. 606 216 500.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora GCS

Pragmysław Dalecki
Z-ca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu