

Szczecin 6.06.2017r.

Pan
mgr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Kuropieska
PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA
WYPADKÓW MORSKICH
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na przesłany Raport Końcowy 15/15 Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich dotyczący wypadku morskiego jachtu żaglowego DOWN NORTH z dnia 30 maja 2016r. przekazuję informację dotyczącą uwag zawartych w p-cie 6.8. „Przedsiębiorstwo Escort sp. z o.o.”

- W formularzu raportu z przeglądu radiopławy EPIRB zostało zmienione odwołanie do aktualnego okólnika MSC.1/Circ. 1040/Rev.1.
- W ramach przeprowadzanego przeglądu radiopławy EPIRB, mając do dyspozycji dostarczone do warsztatowych testów elektronicznych urządzenie, możemy jedynie przeprowadzić punkty 3 do 7 oraz 9 do 12 procedury opisanej w punkcie 3 aneksu MSC.1/Circ.1040/Rev.1. Informacje te i wyniki pomiarów są zawarte w naszym formularzu „Karta pomiarowa EPIRB”.
- Punkt 8 aneksu dotyczący sprawdzenia danych rejestracyjnych w bazie IBRD wymaga rejestracji podmiotu, która dedykowana jest wyłącznie dla urzędów państwowych.
- Serwis urządzeń radiowych morskich taki jak Escort sp. z o.o. dokonuje technicznego badania radiopławy i sporządzenie z tego badania raportu. Badanie to jest wykonywane na zlecenie armatora (właściciela radiopławy) na potrzeby klasyfikatora jeżeli jest to statek konwencyjny lub Urzędu Morskiego.

PREZES
Arkadiusz Markowski

ESCORT
Sp. z o.o.
ul. gen. Dezyderego Chłapowskiego 8
70-103 Szczecin
tel. 91 431 04 00, fax 91 482 47 77
NIP 852-10-01-638