




MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

POLISH MARITIME SEARCH AND RESCUE SERVICE

Wasz znak
Your Ref.

Nasz znak
Our Ref.

Data
Date



DOI 076/1/4/2017

Gdynia, 2017.04.10

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH

dr. Cezary ŁUCZYWEK
PRZEWODNICZĄCY

MGM i ŻŚ



AAA009060

Dotyczy: Raportu Końcowego 32/15

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z zaleceniem zawartym w punkcie 6.2 Raportu Końcowego 32/15 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa uprzejmie informuje, że szkolenie w zakresie obsługi ploterów nawigacyjnych w tym odczytywania danych obrazujących przebytą drogę będących na wyposażeniu jednostek ratowniczych Służby SAR jest elementem szkolenia wewnętrznego. Szkoleniem objęci są kapitanowie i oficerowie pokładowi morskich statków ratowniczych, sternicy łodzi ratowniczych i starsi ratownicy.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że wejście ratowników na jednostkę w niebezpieczeństwie jest dopuszczalne jedynie w celu ratowania życia i ma być, ze względów bezpieczeństwa, tak krótkie jak to tylko jest możliwe.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że Służba SAR nie ma możliwości szkolenia w obsłudze innych urządzeń nawigacyjnych niż te, w jakie wyposażone są nasze jednostki. W związku z powyższym próby obsługi nieznanymi urządzeniami, przez ratownika działającego pod wpływem stresu, może doprowadzić do skasowania zawartych w nich danych istotnych dla procesu dochodzeniowego.

Z pozdrowieniem

p.o. DYREKTORA
[Signature]
kpt. ż.w. Janusz Maziarz