

Kuropieska Krzysztof

Od: miz-20@wp.pl
Wysłano: 6 czerwca 2017 14:05
Do: Kuropieska Krzysztof
Temat: Odp: zalecenia dla armatora łodzi

W odpowiedzi na państwa raport i zawarte w nim zalecenia oświadczam że w pełni się z nimi zgadzam, w związku z czym uswiadamiamy kazdego nowego członka załogi że musi się stosować do zalecenia aby na pokładzie podczas pracy być wyposażonym w kamizelkę ratunkową oraz odzież która pozwala zachować wypływalność w wodzie. Zakupiliśmy kamizelki ratunkowe które mają odpowiednie atesty ale nie krepną ruchów tak jak poprzednie. Wyposażylimy załogę również w odpowiednią odzież asekuracyjną. Sami osobście jako armatorzy którzy pływają na stanowisku kierownika jednostki zwracamy uwagę aby. Złowione ryby były odpowiednio rozmieszczone w ładowni, nie pozwalamy żeby ryba pozostawała na pokładzie a zaciągi robimy krótsze żeby ryb nie było zbyt wiele z jednego zaciągu. Wszyscy też jesteśmy zaznajomieni z informacją o stateczności. Napewno nie chcielibyśmy żeby taka sytuacja się powtórzyła.

Mirosław Jama

Dnia 6 czerwca 2017 13:35 Kuropieska Krzysztof <Krzysztof.Kuropieska-PKBWM@mgm.gov.pl> napisał(a):

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w związku z zaleceniami zawartymi w raporcie końcowym WIM 17/15 dotyczącego bardzo poważnego wypadku, który dotyczy łodzi rybackiej MIZ-20

Przesyłam kopie raportu oraz kopię pisma dotyczącego zaleceń.

W oczekiwaniu na odpowiedź na ww pismo.

Pozdrawiam

kpt. ż.w. Krzysztof Kuropieska

członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

tel.: 22-6301963