



Gdańsk, 24.11.2015

Ldz. ZTP/30/2015



**Sz. Pan Cezary Łuczywek**  
**Przewodniczący Państwowej Komisji**  
**Badania Wypadków Morskich**  
**Ul. Chałubińskiego 4/6**  
**00-928 Warszawa**  
**pkbwm@mir.gov.pl**

Dot.: Raportu Końcowego nr 39/13 Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich dot. śmiertelnego wypadku członka załogi szalandy SM-PRC-105 w dniu 26.11.2013r.

Uprzejmie informujemy, że zapoznaliśmy się z Państwa raportem, przeanalizowaliśmy zawarte w nim uwagi i odnieśliśmy się do zaleceń Komisji.

- 1) Przeprowadziliśmy weryfikację wewnętrznych przepisów dotyczących konieczności weryfikacji etatyzacji jednostek pływających w zakresie obsad wachtowych w czasie postoju na bazie PRCiP. W zmianach do Instrukcji obsad wachtowych na bazie PRCiP nr 9.4.1 zm.1 wprowadzono obowiązek doboru obsad wachtowych m.in. do ilości jednostek na bazie, pogody, potrzeb związanych z wykonaniem przez wachtowych dodatkowych zadań, w tym zadań które muszą być wykonywane z zapewnieniem asysty.
- 2) W instrukcjach BHP dla jednostek pływających wprowadzono zasady bhp przy pracach remontowych wykonywanych przez załogi podczas postoju jednostki i ograniczono możliwość wykonywania prac w nocy.
- 3) W instrukcjach BHP jednostek pływających doprecyzowano zapisy dotyczące obowiązku pracy w kamizelkach wypornościowych podczas wykonywania prac na pokładzie i konieczność zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń w przypadku wykonywania prac przy złożonych lub uszkodzonych relingach np. szelek asekuracyjnych. Wprowadzono zapisy dotyczące zakazu wnoszenia, spożywania alkoholu, dopuszczania i wykonywania pracy w stanie po użyciu alkoholu.



80-702 Gdańsk, Przetoczna 66  
prcip@prcip.pl  
www.prcip.pl  
REGON: 000144874  
NIP: 583-000-53-31  
Spółka zarejestrowana pod nr  
KRS: 0000051899  
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku


Centrala: 58 304 38 81 ÷ 86  
Prezes: 58 304 39 33, fax 58 304 37 45  
Konto: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. PLN  
93 1930 1884 2800 0409 2403 0001  
Konto: PKO BP Gdynia PLN  
31 1440 1026 0000 0000 0580 2587  
Kapitał zakładowy: 10 000 000 PLN  
opłacony w całości


- 4) Ponadto dokonano weryfikacji systemu kontroli wejść na teren bazy PRCiP. Uzgodniono zmianę do umowy z agencją ochrony bazy PRCiP, dodając w treści umowy zapisy wynikające z ustawy z dnia 4.09.2008 o ochronie żeglugi portów morskich oraz kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS).

W celu zapobieżenia wnoszenia alkoholu przez pracowników uzgodniono z agencją ochrony wprowadzenie systematycznych wrywkowych kontroli pracowników i bagażu, szczególnie pracowników wjeżdżających i wyjeżdżających i w godzinach wieczornych. Zobowiązano pracowników ochrony do dokonywania wizualnej oceny osób wchodzących na teren PRCiP pod kątem ujawniania ewentualnych symptomów mogących świadczyć o niedyspozycji alkoholowej lub używania środków odurzających.

Mamy nadzieję, że poczynione przez nas działania przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa pracy pracowników i zapobiegą tego typu wypadkom w przyszłości.

Z poważaniem,

  
PROKURENT  
DYREKTOR  
ds. Techniczno-Produkcyjnych  
Mirosław Ouer

  
PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Zbigniew Barański